


Réalisation d'un porte-clés


Rappel sur le dessin de définition :

Le dessin de définition représente une pièce avec ses détails.

Il permet la réalisation d'une pièce en donnant des dimensions : les cotes qui sont données en millimètre.



lignes d'axe indiquant
le centre du perçage



contour de la pièce

ligne de cote

cotation en mm

\varnothing : diamètre du perçage

Les différents traits :

trait continu fort



pour les contours

trait continu fin



pour les lignes de
cotes et les pliages

trait mixte fin



pour les axes